

Légkondicionáló vezeték

29.03.2025

Javítókészlet, 5/16" = 8 mm

Rendelési szám	00819170
Csomagolási mennyiség	1
Csomagolási egység	darab

kiegészítő információk

Einfache Reparatur von beschädigten Rohrleitungen. Ist für jede Werkstatt eine preisgünstige Alternative zur neuen Kältemittelleitung. Es ist kein Spezialwerkzeug notwendig, einfach das Beschädigte Rohrleitungsstück heraussägen und in das fehlende Stück die Reparatur-Verbindungs-muffe einsetzen - festziehen - zu 100% dicht.

Auch für den mobilen Einsatz geeignet.

Megtalálni a katalógus következő oldalán

Klímatechnika 356

